

ALLEGATO "C"

CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA COMMISSIONE INCARICATA DELLA RIASSEGNAZIONE DI UNITA' DELLA LNI DERIVANTI DA SEQUESTRI A SEDI DIVERSE DE QUELLE DI INIZIALE ASSEGNAZIONE.

Il presente documento contiene i criteri di base ai quali si deve basare la Commissione designata per la riassegnazione di unità ad altra sede.

Oltre alla valutazione delle condizioni dello stato della barca, documentazione, modalità di utilizzo, gestione, e tipo e quantità di attività effettuata (la verifica del libretto tecnico è di ausilio per la verifica di queste voci), la commissione dovrà determinare le somme che la SP accettante deve dare alla cedente per ristorare delle somme opportunamente documentate, sostenute negli ultimi tre anni, per l'approntamento della barca avvalendosi della tabella sottostante contenente le quote di ammortamento da considerare..

Inoltre nella complessa opera di valutazione dei ristori vanno anche considerate i lavori fatti in proprio dalla sezione per interventi manutentivi minuti i cui costi sono stati sostenuti privatamente dai soci e non sono conteggiati pertanto nel bilancio della Sezione. Per l'ammortamento di questi lavori verrà identificata una cifra forfettaria annuale che terrà conto delle dimensioni, età, stato e condizioni della barca fino a un tetto massimo di 1000 € per anno negli ultimi tre anni.

Quote di riferimento ammortamenti

DESCRIZIONE MACROVOCE	QUOTA AMMORTAMENTO	
	da	a
• Manutenzioni ordinarie (antivegetativa, boccole, prese a mare e assimilabili)	25%	35%
• Manutenzioni straordinarie (verniciature, ricostruzioni coperte in legno, ..)	8%	12%
• Manovre correnti di coperta (cime, scotte e drizze..)	15%	25%
• Winch, strozzascotte, carrelli, etc.....	8%	12%
• Ripristini strutturali	8%	12%
• Vele	7%	10%
• Motore/i propulsori, generatori e assimilabili	8%	12%
• Strumenti elettronici di navigazione e sicurezza	15%	20%
• Strumenti di controllo motori	10%	18%
• Strumenti navigazione digitali e meccanici	10%	18%
• Impianti elettrici	8%	12%
• Tendalini, cagnari e similari	15%	20%
• Opere da tappezziere	7%	10%